Réfections mineures

Qu'il s'agisse du drainage, de la surface, de l'éclairage, des accessoires ou de l'aménagement du court, des réfections mineures peuvent être nécessaires pour assurer le bon état des installations. Vous retrouverez dans cette fiche une série de réfections mineures à entreprendre en fonction du type de surface des courts et des dommages observés.

COURT AVEC REVÊTEMENT ACRYLIQUE (SURFACE DURE)

DRAINAGE		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Accumulation d'eau sur le périmètre intérieur de la clôture (sur la surface)	Dans la plupart des cas, l'accumulation est causée par l'amoncellement de matières végétales sur ou à proximité de la clôture. De plus, si le niveau du sol n'est pas uniforme des deux côtés de la clôture, il se peut que l'excédent d'eau ne puisse s'évacuer adéquatement.	• Nettoyer ponctuellement les accumulations de feuilles et autres débris autour des clôtures. • Creuser le long du périmètre extérieur pour abaisser le niveau du sol et ainsi permettre à l'eau de s'évacuer adéquatement. • Creuser une tranchée de drainage à l'extérieur du court, du côté bas de la pente de drainage afin de canaliser les eaux de surface.

SURFACE DU COURT		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Accumulation d'eau créant des flaques glissantes, sales et dangereuses	Ces flaques apparaissent à la suite d'affaissements ou de dépressions du sol. L'eau et la saleté s'y accumulent alors.	• Effectuer un nettoyage à pression sur l'ensemble de la surface ou sur les zones touchées. Si les flaques sont nombreuses, nous recommandons de réparer ces baissières à l'aide d'un mélange conçu pour cette surface, contenant notamment du sable de silice et de ciment, et de procéder au resurfaçage du revêtement acrylique en trois ou quatre couches, en fonction de l'ampleur des dommages. • Utiliser un racloir de caoutchouc pour disperser l'eau après les épisodes de pluie.
Fissures superficielles (voir aussi Réfection majeure en cas de fissures structurelles)	Une fissure superficielle est une petite crevasse de moins de 5 ml dans le revêtement acrylique ou la couche supérieure du pavage.	• Colmater les fissures avec un produit polymère. Ces produits sont composés en partie de latex et de silice et ont pour but de limiter l'infiltration d'eau dans les fissures de façon à éviter un décollement du revêtement.
Décollement du revêtement sur la surface	Ce décollement peut être le résultat d'une infiltration d'eau dans les fissures superficielles, mais il peut être causé par une installation défaillante du revêtement ou par une infiltration d'eau sous un revêtement ayant été resurfacé à plusieurs reprises.	• Retirer la partie décollée et appliquer de nouvelles couches de revêtement sur la zone touchée (minimum de trois couches, soit une couche de produit de type « resurfaceur » et deux couches de couleur texturée). • Si plusieurs zones de la surface sont touchées, il est conseillé de procéder au resurfaçage acrylique (trois à quatre couches), tout en prenant soin de bien retirer préalablement les parties qui se décollent.

SURFACE DU COURT (SUITE)		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Formation de bulles sur la surface	Lorsque la surface a un certain âge et que plusieurs resurfaçages ont été effectués, de petites cloques causées par l'infiltration d'eau entre les différentes couches ou entre le pavage et le revêtement peuvent apparaître. Une installation défaillante du revêtement ou l'utilisation d'un produit inadéquat peuvent également être à l'origine du problème.	• Si seulement une petite partie du court est affectée, percer les bulles à l'aide d'une aiguille et y insérer un produit pour surface acrylique avec une seringue. Déposer par la suite du poids sur la zone affectée pour la durée du séchage. • Si une partie considérable du court est concernée, procéder au retrait des couches acryliques par scarification et sablage au diamant, et effectuer un resurfaçage en appliquant quatre couches.
Surface lisse, rapide et glissante	Après un certain nombre d'années, la composition de la surface, créée par le sable de silice dans le mélange, se dégrade et rend la surface parfois terne, plus glissante et plus rapide.	• La durée de vie du revêtement étant venue à terme, procéder au resurfaçage acrylique (trois ou quatre couches) de la surface ainsi qu'aux réparations préalables qui s'imposent.

COURT EN TERRE BATTUE

DRAINAGE		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Accumulation d'eau sur le court	Normalement, l'accumulation d'eau sur une surface en terre battue est due à une baissière, c'est-à-dire une zone abaissée où s'amasse l'eau de pluie. Cela empêche l'eau de s'écouler dans la pente de drainage.	• Ajouter de la terre battue dans la baissière et la compacter avec un rouleau manuel ou mécanique. Certaines entreprises offrent un service de réparation et de formation pour ce faire. Cet exercice peut être fait quotidiennement.

DRAINAGE (SUITE)		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Accumulation d'eau dans le bas de la pente de drainage, à proximité des clôtures	De l'eau peut s'accumuler dans le bas de la pente de drainage après l'arrosage ou à la suite d'épisodes de pluie. Cela peut rendre la surface vaseuse ou entraîner une érosion.	• Vérifier régulièrement les boîtes de drainage afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. L'ajout d'une boîte de drainage peut être nécessaire au drainage efficace de la surface.
Érosion mineure sur la surface	Une forte pluie peut provoquer de l'érosion à certains endroits sur la surface, notamment autour des boîtes de drainage.	• Ajouter de la terre battue, niveler à l'aide d'un râteau et compacter avec un rouleau manuel ou mécanique.

SURFACE DU COURT		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Terre battue clairsemée, surface ramollie	Plusieurs facteurs peuvent ramollir la surface en terre battue, par exemple une forte pluie ou un arrosage quotidien.	• Compacter la surface à l'aide d'un rouleau manuel ou mécanique.
Accumulation de pierres mortes	Avec le temps, la terre battue perd son plâtre et devient très sablonneuse. Les grains sont clairsemés et il devient beaucoup plus difficile de les compacter. La terre s'accumule alors à certains endroits et peut générer de faux bonds.	• Enlever la terre morte. Ensuite, ajouter, niveler et compacter la nouvelle terre battue. Au minimum, ceci doit être fait annuellement.
Manque ou excès d'humidité	Un taux d'humidité doit être maintenu sur les surfaces en terre battue. C'est pourquoi la majorité de ces surfaces sont munies d'un système d'irrigation.	• Inspecter régulièrement le système d'irrigation et adapter le temps d'arrosage à la température. Plusieurs réglages peuvent être nécessaires au cours d'une saison.

SURFACE DU COURT (SUITE)		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Surface inégale et présence de baissières	Un entretien quotidien est nécessaire pour les surfaces en terre battue. L'achalandage d'un court a un impact direct sur la qualité de la surface et sur l'entretien nécessaire. L'utilisation fréquente d'un court favorise l'apparition de baissières, lesquelles affecteront la qualité de jeu.	• Ajouter de la terre battue dans les baissières et la compacter avec un rouleau manuel ou mécanique. Certaines entreprises offrent un service de réparation et de formation pour ce faire. Cet exercice peut être fait quotidiennement.
Manque de poussière de roche	Le vent et le système d'irrigation peuvent être la cause de ce manque de poussière de roche.	• À l'aide d'un épandeur, ajouter de la terre battue aux endroits touchés.
Surface glissante	Un taux d'humidité trop important, dû au système d'irrigation ou à une forte pluie, peut être la cause de ce problème.	• Si la surface est trop mouillée, fermer le court jusqu'à ce que le drainage nécessaire soit complété et que le taux d'humidité soit optimal. De la terre battue trop mouillée devient vaseuse et rend l'utilisation du court dangereuse. Qui plus est, cela peut endommager fortement la surface.

LIGNAGE

Les lignes de tennis sur une surface en terre battue sont des bandes de vinyle posées au sol. Il est conseillé de les enlever durant la saison morte et de les réinstaller au début de la saison suivante.

PROBLÈME OBSERVÉ	EXPLICATION	INTERVENTION
Ligne(s) déviée(s)	En raison du gel et du dégel, les lignes peuvent bouger si la terre n'a pas été compactée de façon optimale.	• Installer de nouvelles lignes là où cela est nécessaire.
Ligne(s) surélevée(s)	La terre battue s'accumule à certains endroits au fil du temps.	• Retirer les lignes pour niveler la surface et les réinstaller en début de saison.
Ligne(s) glissante(s) ou usée(s)	Les lignes de vinyle sont texturées et s'usent au fil du temps. Elles devront par conséquent être changées.	• Vérifier de temps à autre les lignes, particulièrement la ligne de fond et les lignes de service, et les remplacer au besoin.

IRRIGATION		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Arrosage inégal	La disposition des gicleurs est importante pour un arrosage uniforme. Une mauvaise disposition ou un système défectueux peut créer une accumulation d'eau à certains endroits.	• S'assurer auprès d'un spécialiste que la disposition des gicleurs est adéquate. Il est possible d'ajouter des gicleurs et de modifier la rotation des têtes pour assurer un arrosage uniforme. • Installer un système d'arrosage fonctionnant selon la pression d'eau disponible et les zones de la surface. • Vérifier la tête des gicleurs. Parfois, la terre battue s'y accumule à l'intérieur.

COURT AVEC SURFACE SYNTHÉTIQUE

DRAINAGE		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Accumulation d'eau sur la surface le long du périmètre intérieur de la clôture	Dans la plupart des cas, l'accumulation est causée par l'amoncellement de matières végétales sur ou à proximité de la clôture. Par ailleurs, si le niveau du sol n'est pas uniforme des deux côtés de la clôture, il se peut que l'excédent d'eau ne puisse s'évacuer adéquatement.	• Nettoyer ponctuellement les accumulations de feuilles et autres débris autour des clôtures. • Creuser sur le périmètre extérieur pour abaisser le niveau du sol et ainsi permettre à l'eau de s'évacuer adéquatement. • Creuser une tranchée de drainage à l'extérieur du court, du côté bas de la pente de drainage afin de canaliser les eaux de surface.

Réfections mineures

SURFACE DU COURT		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Joint(s) décollé(s)	Avec le temps et l'achalandage des courts, certains joints de tapis ou de lignage peuvent se décoller.	• Faire une insertion et recoller le joint.
Manque ou excès de sable	La quantité de sable nécessaire pour une surface de gazon synthétique est calculée avec précision afin que le rebond des balles soit optimal. La répartition égale du sable est donc importante pour l'uniformité et la qualité de jeu.	• Ajouter ou retirer du sable dans certaines zones. L'utilisation d'un épandeur et d'une brosse sera utile à cet égard.
Amas de débris végétaux	Au fil du temps, des débris végétaux peuvent s'accumuler sur la surface et affecter la qualité du jeu.	• Certaines machines nettoient les débris végétaux. Il est recommandé de brosser tout en assurant une bonne répartition du sable inséré dans le tapis.

CLÔTURE		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Fissures à la base des poteaux	La base des poteaux de clôture est généralement en béton et peut se fissurer avec le temps et en fonction de différents facteurs.	• Les réfections à entreprendre varient en fonction de l'importance des fissures. Si la fissure est superficielle et n'affecte pas la solidité du poteau, procéder au colmatage avec un produit polymère afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans la base. Si l'eau s'infiltre avant le gel, la base du poteau pourrait fendre et perdre sa solidité.
Grillage mal installé ou endommagé	L'espace entre le grillage et le sol peut être trop important, permettant ainsi aux balles de sortir facilement du court. Cet espace peut également être trop petit, abîmant par le fait même la surface ou l'asphalte à long terme. Par ailleurs, le grillage de la clôture peut avoir été endommagé par les intempéries (la chute d'un arbre, par exemple), l'équipement (les toiles pare-vent, par exemple) ou les utilisateurs.	• Réinstaller les parties touchées.

ÉCLAIRAGE	
PROBLÈME OBSERVÉ	**INTERVENTION**
Ampoule(s) grillée(s) ou éclairage jaunâtre dû au vieillissement de l'ampoule	• Remplacer l'ampoule en veillant à protéger la surface du court avant d'utiliser une machine ou de l'équipement lourd pour procéder à cette opération.
Projection non uniforme de lumière sur le court	• Ajuster ou repositionner les têtes d'éclairage pour assurer une meilleure distribution de la lumière sur la surface.
Pollution lumineuse due au système d'éclairage	• Selon les modèles, il est possible d'installer des déflecteurs pour rediriger la lumière vers le sol.

ÉQUIPEMENT

POTEAUX DE FILET	
PROBLÈME OBSERVÉ	**INTERVENTION**
Fissures superficielles à la base du poteau	• Colmater les fissures avec un produit polymère. Ces produits sont composés en partie de latex et de silice et ont pour but de limiter l'infiltration d'eau dans les fissures afin d'éviter un décollement du revêtement.
Défectuosité de la manivelle de tension	• Selon le modèle, remplacer la manivelle. Noter que les manivelles externes sont beaucoup plus durables et faciles à remplacer.

FILET		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Filet ou bandes abîmés		• Le filet et les bandes peuvent être réparés par des spécialistes, mais il est conseillé de bien évaluer le coût des réparations, car acheter un nouveau filet pourrait s'avérer moins cher.
Poteau d'ancrage endommagé	Le poteau d'ancrage sert à maintenir la sangle centrale du filet qui permet d'ajuster sa hauteur. La hauteur idéale est de 0,92 m (3 pi).	• Remplacer le poteau. Creuser afin de retirer la base de béton qui le retient et installer une nouvelle base.

TOILE PARE-VENT		
PROBLÈME OBSERVÉ	**EXPLICATION**	**INTERVENTION**
Toile pare-vent endommagée	Les défectuosités des toiles pare-vent peuvent s'observer au niveau de la toile elle-même, qui s'est déchirée avec le temps et au gré des intempéries, ou au niveau des attaches qui permettent de fixer la toile sur le grillage de la clôture.	• Remplacer les attaches, si possible. Dans le cas où la toile serait trop abîmée, la remplacer.

BALAIS À LIGNE ET BALAIS DE SURFACE (SURFACE DE TERRE BATTUE)	
PROBLÈME OBSERVÉ	**INTERVENTION**
Défectuosité	• La majorité des défectuosités des balais à ligne s'observent au niveau du ressort et des poils de brosse. Comme la plupart d'entre eux sont vendus séparément, il est possible de les remplacer. • La majorité des défectuosités des balais de surface s'observent au niveau des poils de brosse. Des poils abîmés peuvent déplacer la terre battue et rendre la surface inégale. Remplacer les brosses au besoin. Selon les modèles, ces pièces peuvent être vendues séparément.